

### Teil 3/Part 3 Mitteilungen/Notifications

- \* **DE. BG Verkehr, Dienststelle Schiffssicherheit. Bekanntmachung von Rundschreiben und Entschliefungen des Schiffssicherheitsausschusses (MSC) der IMO**  
(Siehe zuletzt NfS-Heft 51-52/2019)

**Rundschreiben MSC.1/Circ.1567**

Mitteilung über Änderungen an Regel II-1/12 Absatz 5.1 SOLAS,  
siehe VkB1. 01/2020 Nr. 9

**EntschlieÙung MSC.438(99)**

Änderungen des Internationalen Codes von 1994 für die Sicherheit von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen (HSC-Code 94),  
siehe VkB1. 01/2020 Nr. 10

**EntschlieÙung MSC.439(99)**

Änderungen des Internationalen Codes von 2000 für die Sicherheit von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen (HSC-Code 2000),  
siehe VkB1. 01/2020 Nr. 11

**EntschlieÙung MSC.445(99)**

Änderungen des Codes über die Sicherheit von Spezialschiffen von 2008 (SPS-Code 2008),  
siehe VkB1. 01/2020 Nr. 12

- \* **DE. BG Verkehr, Ship Safety Division. Notification of circulars and resolutions of the Marine Safety Committee (MSC) of the IMO**

(See last NfS issue 51-52/2019)

**Circular MSC.1/Circ.1567**

Notification of amendments to SOLAS regulation II-1/12.5.1,  
siehe VkB1. 01/2020 No. 9

**Resolution MSC.438(99)**

Amendments the International Code of Safety for High-Speed Craft, 1994 (1994 HSC Code),  
see VkB1. 01/2020 No. 10

**Resolution MSC.439(99)**

Amendments to the International Code of Safety for High-Speed Craft, 2000 (2000 HSC Code),  
see VkB1. 01/2020 No. 11

**Resolution MSC.445(99)**

Amendments to the Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008 (2008 SPS Code),  
see VkB1. 01/2020 No. 12

(VkB1. 01/9–12/20) 04/20